

大庆市多旺经贸有限公司天源加气站加油部分扩建项目 竣工环境保护验收监测报告表其他需要说明的事项

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

大庆市多旺经贸有限公司位于黑龙江省大庆市龙凤区龙凤大街 218 号，现有加气站一座，为 CNG 加气站，CNG 销售量为 20000m³/a，于 2014 年 5 月建成。

本项目不新增占地面积，在现有占地内对现有 CNG 加气站进行了扩建，扩建后为加油与 CNG 加气合建站。

本项目在现有罩棚下新建了 3 台双枪汽油加油机，新建了 3 台双枪柴油加油机；新建了承重防渗罐池罐区（防渗池）1 座，设置了 4 台埋地卧式内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐（其中 30m³柴油储罐 2 台、30m³汽油储罐 2 台；配套安装了潜油泵）。项目建成后 CNG 销售量仍为 20000m³/a，成品油销售量提升为 2700t/a，其中汽油销售量为 2200t/a，柴油销售量为 500t/a。

本工程建设过程已将环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，并编制了环境保护措施落实情况调查篇章。

项目已经落实了防治污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算，本工程实际建设总投资为 65 万元，环保投资 37.7 万元，占总投资的比例为 58%。环保投资详见表 1-1。

表 1-1 本项目实际环保投资明细表

实施时段	污染物名称	污染防治措施	环保投资（万元）
施工期	施工扬尘	湿法作业，洒水降尘	2
	施工废水	废水沉淀后用于场地绿化	2
	设备噪声	选用低噪声设备、合理安排施工	2
营运期	废气防治	二级油气回收系统等	17.7
	地下水、土壤污染防治	防渗、地下水跟踪监测井	12
	噪声	低噪声设备，加装减震垫、隔声	2
合计			37.7

1.2 施工简况

本项目已将环境保护设施建设纳入施工合同，随主体工程同时设计、同时施工、同时运行，并确保了环境保护设施的建设进度和资金。施工期进行了施工期监理工作，对相应的环境污染进行了控制。投入营运后，大庆市多旺经贸有限公司严格按照环评文件及其批复执行环境保护措施，投入了一定的人力、物力，加强管理和养护。

本项目在施工和运营期间基本按照环评文件及其批复的要求落实了各项环境保护措施，落实情况总体较好。

1.3 验收过程简况

项目竣工时间：2023年10月31日。

验收工作启动时间：2024年1月10日。

建设单位委托博思百睿检测评价技术服务有限公司进行本次验收报告编制工作，博思百睿检测评价技术服务有限公司取得黑龙江省市场监督管理局颁发的检验检测机构资质认定证书（证书编号：220812050265），具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，可以向社会出具有证明作用的检测数据和结果。

博思百睿检测评价技术服务有限公司于2024年1月编制了《大庆市多旺经贸有限公司天源加气站加油部分扩建项目竣工环境保护验收监测方案》，并于2024年2月进行验收现场监测。

2024年3月博思百睿检测评价技术服务有限公司编制完成了《大庆市多旺经贸有限公司天源加气站加油部分扩建项目竣工环境保护验收监测报告表》。

2024年3月31日大庆市多旺经贸有限公司组织了大庆市多旺经贸有限公司天源加气站加油部分扩建项目竣工环境保护验收审查工作。验收小组由建设单位、验收报告编制机构（监测单位）单位代表以及专业技术专家组成，得出验收结论意见：根据该工程项目竣工环境保护验收报告和现场检查，项目环保手续完备，技术资料齐全，执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，落实了环评报告及其批复所规定的各项环境污染防治措施，外排污染物达标排放，达到竣工环保验收要求。验收组经认真讨论，一致认为“大庆市多旺经贸有限公司天源加气站加

油部分扩建项目”满足竣工环境保护验收条件，通过竣工环境保护验收。

1.4 公众反馈意见及处理情况

工程在设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉。

2 其他环境保护措施的落实情况

环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

2.1 制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

①环境管理机构

大庆市多旺经贸有限公司已经建立了安全环保管理体系和相应的管理机构。环境管理机构基本设置如下：在该公司设 HSE 委员会，下设 HSE 办公室。在加油站设兼职 HSE 现场监督员，逐级落实岗位责任制。对单位日常生产过程中的相关环境工作进行管理。

②环境管理主要任务

制订环境管理方案，建立污染源档案；编制环境保护规划和计划。根据本次验收现场及企业调查情况，该项目相关环境管理要求已基本实施。

（2）环境风险防范措施

经调查，本项目自运行以来未发生过环境风险事故。

大庆市多旺经贸有限公司已制定突发环境事件应急预案，并完成备案。应急预案针对所发生的环境污染事件的应急处置都做了相关规定，针对本项目可能发生的突发事件等应急事故储备了相应的应急物资，并针对应急预案定期进行风险应急演练。

本工程建立和健全了事故防范和处理措施、环境风险应急预案，并按照应急预案要求定期进行应急演练，可以有效防控环境风险。

（3）环境监测计划

大庆市多旺经贸有限公司已按照环评文件要求制定了环境监测计划，并按监

测计划要求组织开展监测工作。

2.2 配套措施落实情况

(1) 区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施。

(2) 防护距离控制及居民搬迁

本项目不涉及防控距离及居民搬迁。

2.3 其他措施落实情况

本项目不涉及占用林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设情况等。

3 整改工作情况

本项目在建设中认真执行了国家和地方有关环境保护法律法规，项目环评文件、环保设计提出的措施和大庆市龙凤生态环境局对项目批复的各项要求基本上得到落实，无需进行整改。

大庆市多旺经贸有限公司

2024年4月1日